

Gravuranforderungen Anforderungen an Gravurdateien

Um ein optimales Ergebnis beim Brennstempeln zu erzielen, müssen einige Vorgaben beachtet werden. Bitte bedenken Sie, dass unsere Brennstempel eine Temperatur von 350 bis 400 Grad Celsius erreichen. Dadurch legt der Stempel-Abdruck unter Umständen zu. Das bedeutet, dass kleinere Details oder negative Elemente zubrennen können. Daher empfiehlt es sich, die Gestaltung des Designs, das Sie brennstempeln möchten, möglichst einfach und klar zu halten.

Bitte verzichten Sie auf detailreiche Vorlagen mit kleinem Text, feinen Linien sowie vielen Details, da diese schlecht lesbar bzw. kaum erkennbar sein werden, wenn sie gebrennstempelt werden.

Des Weiteren möchten wir Sie darauf hinweisen, dass sehr sägeraue und unebene Flächen schlecht mit einem Brennstempel gekennzeichnet werden können. Die Oberfläche Ihres Material sollte glatt und eben sein. Am besten eignen sich geschliffene Holzoberflächen ohne Wölbung.

Beispiele:



- negative Linien laufen zu

www.menge-graviertechnik.de

- Mindestschriftgröße 3mm



- zu detailreich für die gewählte Größe



- Linien zu eng aneinander
- R Zeichen zu klein



- zu detailreich für die gewählte Größe
- negative Linien laufen zu