

Reparaturhinweise für Elektriker

Die Blechbeilagen (18 + 18a) müssen unbedingt zwischen den Heizkörpern und den Isolierstücken (17) liegen. Sie dienen als Druckplatten.

Ein Fehlen der Druckplatten hat die vorzeitige Zerstörung der Heizelemente zur Folge. Beim Erneuern der zerstörten Heizelemente müssen alle Teile in der vorgefundenen Reihenfolge (siehe Abbildung) wieder eingebaut werden.

Es ist darauf zu achten, dass kein stromführendes Teil den Gerätekörper berührt (Körperschluss). Steht kein Fachpersonal zur Verfügung, ist das Elektrowerkzeug bei Störungen zwecks Überprüfung bzw. Reparatur an den Hersteller einzusenden.

